

## FIX 160 Spacer plate for cross gasket door Convotherm 4

### Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Leakage at the transverse seal of the charging trolley

*Undichtigkeit an der Querdichtung des Beschickungswagens*



Gap between inner door and transverse seal

Gap between the sealing plate of the trolley and the transverse seal

*Spalt zwischen Innentüre und Querdichtung*

*Spalt zwischen Dichtplatte Beschickungswagen und Querdichtung*

Serial solution / Serienlösung: **optional**

From / Seit: **03-2019**



### Service solution / Lösung im Feld:



Mount retrofit set "Spacer plate for cross gasket door Convotherm 4" #2565051  
Assembly instruction #9765050

*Nachrüstset „Unterlegscheiben Querdichtung Tür Convotherm 4“ montieren #2565051*  
*Montageanleitung #9765050*

### Convotherm 4

ÄM:2019-xxx

