

Convotherm mini

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



mini - possible short circuit on suppressor coil

mini - möglicher Kurzschluss an Entstörspule



On some minis, wires jammed or chafed at the suppressor coil can cause a short circuit.

Bei manchen minis können an der Entstörspule eingeklemmte oder aufgescheuerte Leitungen einen Kurzschluss verursachen.

Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: **07-2022**



The wires were fixed with cable ties.

Die Leitungen wurden mit Kabelbindern fixiert.

Service solution / Lösung im Feld: **optional**



Repair possible damaged wires and fix them so that they cannot be damaged again.

Mögliche beschädigte Leitungen reparieren und so fixieren dass diese nicht erneut beschädigt werden können.

